环境保护部打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行动7月15日检查发现问题企业名单

序号	省份	市	县(区)	企业名称	涉嫌环境违法行为
1	天津市	静海区		天津诺康金属制品有限公司	1、突发环境事件应急预案未备案,未开展环境风险评估; 2、未按规定履行日常环境监测; 3、无危险废物收集、贮存、利用、处置经营资质,购买带有危险废物废电路板的固体废物; 4、危险废物废电路板与一般固体废物混合堆放; 5、危险废物废电路板未按照环保要求采取“三防”措施。
2	天津市	静海区		天津宽汇金属制品有限公司	突发环境事件应急预案未备案,未开展环境风险评估。
3	辽宁省	丹东市	东港市	丹东美笑路再生资源有限公司	1、生产工艺过程中均未按要求配置污染物防治设施; 2、突发环境事件应急预案未备案; 3、未按规定履行日常环境监测。
4	辽宁省	丹东市	东港市	东港大无缝富安铜业有限公司	1、铜米机生产废气未配套建设污染防治设施; 2、危险废物贮存场所无危险废物标识。
5	上海市	嘉定区		建高塑胶科技(上海)有限公司	1、未按规定履行日常环境监测; 2、危险废物贮存场所不符合规范要求,地面无防腐防渗,无泄漏收集池,未完全申报登记产生危险废物的所有种类、数量,标识设置不规范。
6	江苏省	常州市	新北区	常州金洋塑料制品有限公司	1、未编制突发环境事件应急预案; 2、物料破碎上料工段,没安装废气收集处理设施,粉尘无组织排放; 3、挤压熔融废气收集不完善,废气处理设施运行不正常; 4、没有独立危险废物贮存间,与另一家公司共用危险废物贮存间; 5、未进行排污申报登记。
7	江苏省	苏州市	相城区	苏州市宝思达化纤有限公司	2015年以来产生的危险废物(废矿物油、废油剂)未申报登记、废油剂未建立相关台账。
8	江苏省	苏州市	太仓市	太仓思成塑化有限公司	1、危险废物贮存仓库标识不规范,与另一家公司共用危险废物贮存仓库,危险废物贮存仓库“三防”措施不到位; 2、突发环境事件应急预案未备案; 3、年加工5万吨再生塑料项目涉嫌未经环保验收投入生产; 4、自行委托监测报告涉嫌监测数据造假。
9	江苏省	连云港市	连云区	连云港国旺塑业有限公司	1、拉丝机挤出口无集气罩,废气无组织排放; 2、编织机出料口集气罩安装不合理,各集气罩管道间无转换开关,无法有效收集废气; 3、两台粉碎机未按环评要求安装布袋除尘器; 4、危险废物贮存场所未分类储存危险废物,部分危险废物混入辅料储存,废过滤网未按要求处置。
10	江苏省	连云港市	高新区	连云港万兴达金属工业有限公司	1、拉丝机挤出口集气罩无法有效收集废气,集气罩管道封闭不严; 2、未经环评审批,擅自新增1条拉丝造粒机; 3、未进行突发环境事件风险评估,未按要求进行应急培训、演练; 4、进口固体废物未采取“三防”措施。
11	浙江省	宁波市	镇海区	宁波嘉丰再生金属有限公司	危险废物废矿物油、含油绝缘纸处置不规范。
12	浙江省	宁波市	余姚经济开发区	余姚大发化纤有限公司	1、螺杆挤出机过滤器排浆口废气未经处理无组织排放; 2、煅烧炉废气处理设施管道断裂,部分废气无组织排放。
13	浙江省	台州市	路桥区	台州鹏瑜金属有限公司	1、进口固体废物露天堆存; 2、未按照规定缴纳排污费。
14	浙江省	金华市	兰溪市	浙江九舜纺织有限公司	1、危险废物贮存场所“三防”措施不到位; 2、未进行排污申报登记。
15	福建省	泉州市	泉港区	福建省百川资源再生科技股份有限公司	工业固体废物露天堆存。
16	福建省	三明市	建宁县	福建汇利丰环保科技有限公司	未办理环评审批手续,擅自建设造粒网焚烧设备。
17	福建省	漳州市	南靖县	漳州港兴纸品有限公司	锅炉反渗透浓水通过雨水口排入外环境。
18	福建省	漳州市	平和县	漳州倍顺再生塑料有限公司	未按规定执行经营情况记录簿制度。
19	江西省	鹰潭市	贵溪市	江西铜业再生资源有限公司	1、未执行固体废物申报登记制度; 2、未按规定贮存进口固体废物和加工利用过程中产生的固体废物; 3、危险废物包装物未设置危险废物识别标识。
20	山东省	青岛市	平度市	青岛锡和金属制品有限公司	涉嫌在接受检查时弄虚作假。
21	山东省	淄博市	桓台县	淄博卓丰塑胶有限公司	1、未按规定履行日常环境监测; 2、未开展突发环境事件风险评估; 3、未按规定进行工业固体废物申报登记。
23	山东省	淄博市	桓台县	山东贵和显星纸业有限公司	未办理环评审批手续,擅自建设4万吨/年高强瓦楞原纸生产线并投入生产。
24	山东省	临沂市	兰山区	山东恒翔棉制品有限公司	突发环境事件应急预案未备案。
25	河南省	商丘市	睢县	睢县龙源纸业有限公司	1、未执行经营情况记录簿制度,未按规定报告进口废物经营情况,无相关出入库台账; 2、危险废物(废机油)与原料(氢氧化钠)混合贮存。
26	湖南省	衡阳市	蒸湘区	衡阳华菱连轧管有限公司	1、未建设固体废物贮存场所; 2、不按照国家规定申报登记工业固体废物。
27	广东省	韶关市	始兴县	始兴县齐翔新型材料有限公司	1、涉嫌伪造监测报告; 2、突发环境事件应急预案未备案。
28	广东省	韶关市	始兴县	始兴县合聚新型材料有限公司	1、涉嫌伪造监测报告; 2、突发环境事件应急预案未备案。
29	广东省	江门市	鹤山市	鹤山市新广赞塑料有限公司	1、突发环境事件应急预案未备案; 2、危险废物废矿物油与杂物混合堆放。
30	广东省	江门市	鹤山市	鹤山市祥盛发塑料制品有限公司	突发环境事件应急预案未备案。
31	广东省	肇庆市	鼎湖区	肇庆市晨熹塑胶制品有限公司	1、实际废塑料处理加工能力与进口许可证申请表内容不一致,涉嫌骗取进口许可证; 2、危险废物贮存库未设置标识标牌; 3、未执行危险废物转移联单制度。
32	广东省	肇庆市	鼎湖区	肇庆市金顺金属塑料有限公司	实际处理废旧五金能力与进口许可证申请表内容不一致,涉嫌骗取进口许可证。
33	广东省	惠州市	仲恺高新区	卓越(惠州)高分子塑胶材料制品有限公司	粉尘及废气未采取集中收集处理措施。
34	广东省	梅州市	梅县区	梅县万发化工有限公司	1、有机废气排气筒高度不满足环评要求的15米; 2、废活性炭未按国家规定要求申报登记危险废物产生种类、数量,建设的危险废物贮存库不规范,危险废物识别标识错误,2016年至目前无活性炭更换记录台账; 3、经营情况记录簿不符合规定要求,无进口固废夹杂物和生产过程产生固体废物利用处置等环节的原始凭证; 4、未按规定履行日常环境监测; 5、突发环境事件应急预案未备案,未开展突发环境事件应急培训,未开展应急演练。
35	广东省	梅州市	五华县	五华县祥通五金塑料有限公司	1、突发环境事件应急预案未备案; 2、经营情况记录簿不符合规定要求,近5年经营记录薄及其他相关材料不完整; 3、未按规定履行日常环境监测; 4、危险废物废活性炭未按照国家有关规定制定危险废物管理计划,未向所在地的环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
36	广东省	汕尾市	海丰县	海丰县森森塑料制品有限公司	1、危险废物未按照规定进行申报登记; 2、未按规定履行日常环境监测。
37	广东省	汕尾市	海丰县	海丰县新吉荣塑料制品有限公司	1、危险废物未按照规定进行申报登记,危险废物台账不规范; 2、未按规定履行日常环境监测。
38	广东省	清远市	清城区	清远市承兴塑料有限公司	1、未向环保部门申报废活性炭产生及贮存情况; 2、突发环境事件应急预案未备案,未开展环境应急演练、培训; 3、未经环评审批,擅自改变生产工艺,增加塑料地毯项目设备,新建塑料分拣自动线。
39	广东省	清远市	清城区	清远市亿林塑料有限公司	1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、未按规定履行日常环境监测; 3、未向环保部门进行危险废物申报登记; 4、危险废物(废活性炭)包装物未设置危险废物识别标识; 5、危险废物(废活性炭)和一般固体废物(石灰粉)混合贮存; 6、突发环境事件应急预案未备案;未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,建立隐患排查治理台账; 7、2017年危险废物管理计划未报环保部门备案。
40	广东省	云浮市	郁南县	郁南县南江塑料再生有限公司	1、突发环境事件应急预案未备案; 2、未按规定执行经营情况记录簿制度; 3、危险废物废活性炭未采取“三防”措施。
41	广东省	云浮市	郁南县	郁南县宏大塑料再生有限公司	1、未办理环评审批手续,擅自增加150kW柴油发电机; 2、突发环境事件应急预案未备案; 3、未按规定执行经营情况记录簿制度。