

环境保护部打击进口废物加工利用行业 环境违法行为专项行动7月18日检查发现问题企业名单

序号	省份	市	县(区)	企业名称	涉嫌环境违法行为
1	天津市	静海区		天津华郡有色金属加工有限公司	1、粉尘收集设施不完善,与有机废气共用一个排放口,废气排放口高度不够(达不到环评要求的15米); 2、未建设一般固体废物贮存场所;危险贮存场所未按照环保规定设计、建设,危险废物与杂物一起贮存; 3、未按规定执行经营情况记录簿制度。
2	天津市	静海区		天津同昌和环保科技有限公司	1、进口废塑料在厂区内露天堆放,不符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》; 2、未按规定履行日常环境监测。
3	河北省	保定市	竞秀区	保定市三联纸业集团有限公司	1、固体废物堆场废塑料露天堆放,无防扬散措施; 2、未按规定履行日常环境监测。
4	河北省	沧州市	青县	沧州瑞雄纸业集团有限公司	1、未按规定履行日常环境监测; 2、危险废物露天堆放; 3、部分危险废物与非危险废物混放; 4、涉嫌烟气治理设施不正常运行。
5	辽宁省	沈阳市	苏家屯区	沈阳承天塑业有限公司	1、未按要求执行经营情况记录簿制度; 2、未按规定履行日常环境监测。
6	辽宁省	大连市	瓦房店市	大连长青藤塑化有限公司	1、布袋式除尘装置排气筒不满足环评要求的15米高度; 2、未按要求执行经营情况记录簿制度; 3、未按规定履行日常环境监测。
7	辽宁省	沈阳市	辽中区	沈阳近海新资源再生资源利用有限公司	1、危险废物贮存场所未设置识别标识; 2、危险废物与一般固体废物混合堆放。
8	上海市	嘉定区		上海官城塑料有限公司	1、未按要求执行经营情况记录簿制度; 2、未按规定履行日常环境监测; 3、循环冷却水非法设置外排口。
9	上海市	嘉定区		上海力臻塑料有限公司	1、未按要求执行经营情况记录簿制度; 2、未按规定履行日常环境监测。
10	江苏省	苏州市	相城区	苏州市相城区荣兴绒业有限公司	未按要求开展突发环境事件应急培训和演练,未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,未建立隐患排查治理档案。
11	江苏省	苏州市	太仓市	佳顺工程塑胶(太仓)有限公司	1、应急池未按照环评要求建设; 2、突发环境事件应急预案未备案。
12	江苏省	连云港市	海州区	连云港龙顺塑料有限公司	1、1台粉碎机未按照环评要求安装布袋除尘设备; 2、未按规定开展突发环境事件风险评估工作,确定风险等级;未按规定开展突发环境事件应急培训,并如实记录培训情况。
13	浙江省	宁波市	镇海区	宁波日晟再生金属有限公司	1、突发环境事件应急预案超过三年未及时进行评估、修编; 2、危险废物转移处置不规范。
14	浙江省	宁波市	镇海区	宁波市镇海创亿金属再生有限公司	未编制突发环境事件应急预案。
15	浙江省	嘉兴市	桐乡市	桐乡福利造纸厂	1、高浓度渗滤液涉嫌通过渗坑渗排; 2、突发环境事件应急预案备案超过三年未进行回顾性评估,且未编制环境风险评估报告; 3、废纸原料、废渣堆场露天堆放,造成渗滤液流失、渗漏; 4、废油桶堆放区未设置危险废物识别标识。
16	浙江省	湖州市	市开发区	永兴特种不锈钢股份有限公司	危险废物(粉尘)未纳入危险废物管理,擅自外委。
17	浙江省	台州市	路桥区	台州震东金属有限公司	仓储项目未批先建。
18	浙江省	台州市	路桥区	台州市金轩金属有限公司	仓储项目未批先建。
19	浙江省	金华市	兰溪市	浙江永红纺织有限公司	1、未按规定履行日常环境监测; 2、废气排放口高度不符合环评要求; 3、排污申报登记不规范; 4、危险废物贮存场所标识不规范。
20	山东省	莱芜市	钢城区	山东钢铁股份有限公司	1、部分建设项目未经环保验收擅自投入生产; 2、焦化厂煤炭贮存场、炼铁厂矿粉贮存场“三防”措施不到位,焦化厂煤炭未采取有效防扬散措施; 3、烧结二车间废矿物油贮存库漏雨、焦化厂煤焦油渣收集处均未有效采取“三防”措施; 4、未按要求执行经营情况记录簿制度; 5、未按规定报告进口固体废物经营情况。
21	山东省	临沂市	高新区	山东格兰德新材料科技有限公司	1、部分危险废物与废纸、废铁件等混存; 2、涉嫌通过规避监管方式排放污水。
22	山东省	聊城市	东阿县	山东聊城北方包装材料有限公司	未向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
23	山东省	滨州市	邹平县	山东永佳集团有限公司	1、未设置固体废物贮存堆存场; 2、固体废物处置不规范。
24	河南省	信阳市	平桥区	信阳九鼎进出口贸易有限公司	1、危险废物贮存间内的危险废物(废活性炭)包装袋上未张贴危险废物识别标识; 2、危险废物(废油漆桶)和一般固体废物混合堆放。
25	湖南省	湘潭市	岳塘区	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	1、未按规定建设固体废物贮存场所,“三防”措施不到位; 2、钢丝绳车间酸洗工序中盐酸工艺未配套酸雾处理设施; 3、未按规定申报危险废物; 4、未按规定填写危险废物联单。

序号	省份	市	县(区)	企业名称	涉嫌环境违法行为
26	广东省	广州市	增城区	广东省增城正兴资源综合利用有限公司	1、静电塑料分离生产线、震动筛分生产线未批先建; 2、未按照环评要求建设生活污水处理设施和油烟净化装置; 3、危险废物的容器和包装物未设置危险废物识别标识; 4、突发环境事件应急预案未备案。
27	广东省	韶关市	始兴县	始兴县赛宇塑料制品有限公司	1、涉嫌伪造监测报告; 2、突发环境事件应急预案未备案。
28	广东省	韶关市	始兴县	始兴县丰正茂塑料制品有限公司	涉嫌将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人。
29	广东省	韶关市	始兴县	始兴县始星塑料制品有限公司	突发环境事件应急预案未备案。
30	广东省	佛山市	南海区	佛山市南海华弼金属有限公司	1、建设项目需配套建设的不可利用废物贮存场所未建成,不可利用废物无贮存场所; 2、未依法向当地环保部门进行工业固体废物的申报登记。
31	广东省	佛山市	顺德区	佛山市顺德区金盛富塑料有限公司	1、未按规定履行日常环境监测; 2、突发环境事件应急预案未备案。
32	广东省	江门市	鹤山市	广东中南再生环保科技有限公司	1、突发环境事件应急预案未备案; 2、危险废物(废矿物油)与杂物混堆; 3、将监测废液交由无危险废物经营许可证的在线运营单位收集处理; 4、污水处理设施涉嫌不正常运行; 5、与环保部门联网的污染源自动监控系统采样点设置于无来水、无排水的闲置水池内; 6、部分废塑料碎屑随雨水进入雨水系统外排。
33	广东省	江门市	台山市	台山市合富五金塑料有限公司	1、塑料挤出机烟气处理设施的活性炭吸收塔前端管路破损,经集气罩收集的烟气未经处理直接排放; 2、未制定突发环境事件应急预案。
34	广东省	江门市	鹤山市	鹤山市佳万通塑料制品有限公司	突发环境事件应急预案未备案。
35	广东省	肇庆市	鼎湖区	肇庆市创益资源回收有限公司	1、未按规定向环保部门上报进口固体废物经营情况; 2、未如实申报危险废物产生及处置情况。
36	广东省	肇庆市	鼎湖区	肇庆市华塑贸易有限公司	1、未按规定向环保部门上报进口固体废物经营情况; 2、未如实申报危险废物产生及处置情况。
37	广东省	肇庆市	鼎湖区	肇庆市信业塑料有限公司	1、未按规定向环保部门上报进口固体废物经营情况; 2、未如实申报危险废物产生及处置情况。
38	广东省	肇庆市	广宁县	广宁县良塑实业有限公司	1、排污许可证无废水排放指标但实际有排污行为; 2、未按规定履行日常环境监测; 3、未按规定执行经营情况记录簿制度; 4、突发环境事件应急预案未备案。
39	广东省	肇庆市	四会市	四会市永鑫金属资源再生有限公司	未经环评审批,擅自将1台湿式铜米机改为干式铜米机。
40	广东省	惠州市	惠东县	惠州市伟雄塑料再生制品有限公司	未按照环评要求对粉尘采取收集处理措施;1台破碎机及1台搅拌机未建设粉尘收集处理设施。
41	广东省	梅州市	梅县区	梅州市辉华工贸有限公司	1、有机废气排气筒高度不满足环评要求的15米; 2、未按规定要求申报登记危险废物产生种类、数量,建设的危险废物暂存库不规范,危险废物识别标识错误,2016年至目前无活性炭更换记录台账; 3、废旧塑料露天堆存,地面未进行硬化,也未采取“三防”措施; 4、未按规定履行日常环境监测; 5、未按规定执行经营情况记录簿制度; 6、未按规定开展环境隐患排查、治理,未开展环境风险评估和应急资源调查,未开展应急演练,未编制突发环境事件应急预案。
42	广东省	清远市	清城区	清远市鑫慧升塑料有限公司	突发环境事件应急预案未备案。
43	广东省	清远市	清城区	清远玄兴金属有限公司	1、污水处理设施不正常运行(活性污泥池鼓风机损坏不能运行); 2、2017年未向环保部门进行危险废物申报登记; 3、危险废物(废机油)与非危险废物混合贮存; 4、突发环境事件应急预案未备案;未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,建立隐患排查治理台账; 5、备用发电机未严格执行环保“三同时”制度(未建立配套的废气治理设施,未经环保验收擅自投入使用); 6、未向环保部门进行危险废物管理计划备案。
44	广东省	清远市	清城区	清远新鑫再生资源有限公司	1、综合破碎机私设一个废气排放口,未办理排污许可证,违法排放大气污染物; 2、未经环评审批,擅自新建1台有色金属分选机、1组综合破碎机、6台压机、3台江南粉碎机、3台除铁机,并投入生产使用。
45	广东省	东莞市	中堂镇	东莞市新华业纤维科技有限公司	未编制突发环境事件应急预案。
46	广西壮族自治区	梧州市	龙圩区	梧州市金澳金属有限公司	未经环评审批,擅自新增一条塑料造粒生产线。
47	新疆维吾尔自治区	博州	精河县	精河县力达纺织有限公司	1、转杯纺4320头竹节纱生产项目未经环保竣工验收,擅自投入生产,且已建成设备与环评不符合,新增生产设备及配套除尘设施未报批环评; 2、煤堆、煤渣堆露天堆放。