

环境保护部打击进口废物加工利用行业 环境违法行为专项行动7月24日检查发现问题企业名单

序号	省份	市	县(区)	企业名称	涉嫌环境违法行为
1	天津市	静海区		天津盛喆鸿金属制品有限公司	未按规定开展突发环境事件风险评估工作,确定风险等级。
2	天津市	静海区		天津文鸿武金属制品有限公司	未按要求履行日常环境监测。
3	辽宁省	大连市	甘井子区	大连金嘉物资回收有限公司	1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、未按要求履行日常环境监测; 3、涉嫌骗取固体废物进口许可证; 4、粉碎生产工艺未配置污染防治设施,清洗工艺配套的污水处理设施未经环保部门同意擅自拆除; 5、危险废物贮存场所未设置危险废物标识。
4	上海市	嘉定区		上海九特塑胶有限公司	未编制突发环境事件应急预案。
5	上海市	嘉定区		上海庆兴包装器材有限公司	未编制突发环境事件应急预案。
6	江苏省	常州市	武进区	常州华奔塑料有限公司	1、危险废物(废矿物油桶)露天存放; 2、未按规定执行经营情况记录簿制度; 3、破碎车间废气收集管道错位,处理设施不能正常运行;生产车间废塑料加热挤出废气的活性炭吸附装置不能正常运行; 4、废塑料清洗废水涉嫌通过逃避监管方式排放。
7	江苏省	苏州市	常熟市	苏州思成化纤有限公司	1、未经环评审批,擅自新增生产线,变更生产工艺和产品; 2、粉碎车间含油废水涉嫌采取逃避监管方式排放; 3、未按规定开展环境安全隐患排查治理工作。
8	浙江省	杭州市	富阳区	浙江安顺化纤有限公司	1、未编制突发环境事件应急预案; 2、未经环评审批,擅自建设储料仓和瓶片清洗技改项目。
9	浙江省	宁波市	镇海区	宁波市镇海同和再生金属有限公司	突发环境事件应急预案超过3年未及时评估、修订。
10	浙江省	嘉兴市	平湖市	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	未经环保竣工验收,纸渣清洗项目擅自投入生产。
11	安徽省	铜陵市	郊区	铜陵豪翔金属有限公司	危险废物(废电路板)未执行危险废物申报登记制度。
12	江西省	九江市	武宁县	江西国福资源科技股份有限公司	1、未按规定执行工业固体废物申报登记制度; 2、未按要求履行日常环境监测; 3、未按规定开展突发环境事件风险评估工作,确定风险等级;突发环境事件应急预案未备案。
13	山东省	青岛市	胶州市	青岛新邦塑胶有限公司	1、涉嫌骗取固体废物进口许可证; 2、涉嫌转让固体废物进口许可证; 3、未按规定对经营记录簿及相关单据、影像资料等原始凭证保存5年; 4、申请2017年度固体废物进口许可证提交的监测报告涉嫌造假; 5、未经环评审批,擅自建设塑料机械生产项目,并投入生产。
14	山东省	青岛市	高新区	青岛物丰资源利用有限公司	1、拉丝冷却水和烟气处理器的喷淋水涉嫌采取逃避监管方式排放; 2、未建一般固体废物贮存场所,进口废塑料包装铁丝露天堆放,废塑料膜扬散; 3、突发环境事件应急预案未备案; 4、未按照国家有关规定制定危险废物管理计划,并向所在地的环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
15	山东省	青岛市	城阳区	青岛鼎海工贸有限公司	1、涉嫌骗取固体废物进口许可证; 2、未经环评审批,擅自建设钢材加工项目,并投入生产。
16	山东省	日照市	莒县	日照市中应塑料制品有限公司	1、危险废物(废矿物油)没有相关管理台账,没有纳入危险废物申报登记、管理计划; 2、有机废气处理设施不正常运行; 3、未经环评审批,擅自建设2台造粒机; 4、生产废水未按竣工验收要求处理后全部回用,部分废水排入厂区南侧池塘用于农田灌溉。
17	广东省	佛山市	南海区	佛山市南海区德保金属有限公司	1、未经环评审批,擅自新增3台送料漏斗和2台磨刀机; 2、危险废物(废油漆桶、废机油)与其他固体废物混堆; 3、未按规定执行工业固体废物申报登记制度。
18	广东省	佛山市	三水区	佛山市三水南威塑胶电子制品有限公司	1、涉嫌骗取固体废物进口许可证; 2、突发环境事件应急预案未备案; 3、未按要求履行日常环境监测。
19	广东省	江门市	台山市	台山市基利达塑料有限公司	突发环境事件应急预案未备案。
20	广东省	肇庆市	广宁县	肇庆汇文塑料科技有限公司	1、废气处理设施不正常运行; 2、未按要求履行日常环境监测。
21	广东省	肇庆市	广宁县	肇庆汇成塑料科技有限公司	未按要求履行日常环境监测。
22	广东省	梅州市	梅江区	梅州市华辉再生资源利用有限公司	1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、未按要求履行日常环境监测; 3、未按规定开展突发环境事件应急培训,无培训记录;未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,未制定突发环境事件应急预案。
23	广东省	梅州市	梅江区	梅州市东山塑料制品有限公司	1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、未按要求履行日常环境监测; 3、未按规定开展突发环境事件应急培训,无培训记录;未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,未制定突发环境事件应急预案。
24	广东省	梅州市	五华县	五华县金穗塑料制品有限公司	1、突发环境事件应急预案未备案; 2、未按规定执行经营情况记录簿制度; 3、未按要求履行日常环境监测; 4、危险废物(废活性炭)未按照国家有关规定制定危险废物管理计划,并向所在地的环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
25	广东省	梅州市	五华县	五华县新玉山塑料制品有限公司	1、突发环境事件应急预案未备案; 2、未按规定执行经营情况记录簿制度; 3、未按要求履行日常环境监测。

环境保护部打击进口废物加工利用行业 环境违法行为专项行动7月25日检查发现问题企业名单

序号	省份	市	县(区)	企业名称	涉嫌环境违法行为
1	天津市	静海区		天津爱都工贸有限公司	1、1台粉碎机粉尘未按环评要求收集处理,通过引风机直接排放。 2、未按要求履行日常环境监测。
2	天津市	静海区		天津爱德森金属制品有限公司	1、未经环评审批,擅自建设湿式铜米机及大切割机设施; 2、未按要求履行日常环境监测。
3	天津市	静海区		天津丹科金属制品有限公司	1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、固体废物、拆解物露天堆放。
4	天津市	静海区		天津恩喜友金属制品有限公司	未按规定执行经营情况记录簿制度。
5	河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县信资源再生有限公司	1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、未按要求履行日常环境监测; 3、VOCs废气排放管道检修口未密闭; 4、光氧催化处理VOCs废气设施不正常运行; 5、涉嫌进口未经清洗使用过的废塑料(PE)。
6	辽宁省	大连市	甘井子区	大连六兴塑胶有限公司	1、挤出造粒工艺未配备污染防治设施; 2、未经环评审批,擅自增加1台粉碎机; 3、突发环境事件应急预案未备案; 3、未按要求履行日常环境监测。
7	上海市	嘉定区		上海颀丽塑胶科技有限公司	未按规定执行经营情况记录簿制度。
8	上海市	嘉定区		上海顺伟塑胶制品有限公司	未按要求履行日常环境监测。
9	江苏省	苏州市	太仓市	瀚笙金属材料(太仓)有限公司	废水涉嫌采取逃避监管方式排放。
10	浙江省	宁波市	镇海区	宁波和诚塑化有限公司	1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、造粒机配备的等离子(活性炭)废气处理设施不正常运行,热熔过程中产生的废气逸散直排; 3、破碎机配备的布袋除尘器中布袋破口,且部分布袋破损,大气污染治理设施不正常运行。
11	山东省	青岛市	胶州市	青岛正准塑胶有限公司	1、废气污染防治设施涉嫌不正常运行; 2、未按规定执行经营情况记录簿制度。
12	山东省	烟台市	牟平区	烟台东方普洛降解塑料有限公司	1、未经环评审批,擅自增加废塑料清洗工段; 2、工艺尾气废气处理设施涉嫌不正常运行。
13	山东省	烟台市	莱山区	烟台市乾钧工贸有限公司	尾气收集、处理设施运行不正常。
14	山东省	日照市	莒县	莒县运达工贸有限公司	1、危险废物(废矿物油)没有相关管理档案材料,没有纳入危险废物申报登记; 2、污水处理设施涉嫌不正常运行; 3、未经环评审批,擅自增加6台吹膜机、15台印刷机; 4、吹膜机、印刷机未按要求配备有机废气收集处理设施; 5、食堂废水未经处理直接排放。
15	广东省	广州市	增城区	广州市国荣塑胶五金有限公司	1、生活污水未按环评要求建设生化处理装置,直接排放至外环境; 2、污染防治设施不正常运行; 3、突发环境事件应急预案未备案。
16	广东省	佛山市	南海区	佛山市南海铜祥金属有限公司	1、未经环评审批,擅自更改生产设备和工艺; 2、未依法向当地环境保护行政主管部门进行工业固体废物申报登记。
17	广东省	佛山市	南海区	佛山市南海区安鑫金属实业有限公司	1、铜米机废水涉嫌使用暗管、渗坑等逃避监管的方式排放污染物; 2、未依法向当地环境保护行政主管部门进行工业固体废物申报登记。
18	广东省	佛山市	三水区	广东多正化工科技有限公司	未按要求履行日常环境监测。
19	广东省	惠州市	博罗县	博罗县正天实业有限公司	1、突发环境事件应急预案未备案; 2、未制定危险废物管理计划。
20	广东省	惠州市	博罗县	博罗县铭盛塑胶制品有限公司	1条造粒生产线的喂料和热熔工段未采取粉尘废气收集处理措施。
21	广东省	梅州市	梅江区	梅州鸿发再生资源有限公司	1、有机废气排气筒高度不满足环评要求的15米; 2、未按规定执行经营情况记录簿制度; 3、未按要求履行日常环境监测; 4、未按规定开展突发环境事件应急培训和环境安全隐患排查治理工作,未制定突发环境事件应急预案。
22	广东省	梅州市	梅江区	梅州市嘉兴实业有限公司	1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、未按要求履行日常环境监测。 3、未按规定开展突发环境事件风险评估工作和环境安全隐患排查治理工作,突发环境事件应急预案未备案。
23	广东省	东莞市	望牛墩镇	东莞市利泰纸业	突发环境事件应急预案未备案。
24	广东省	揭阳市	蓝城区	揭阳市兴隆发塑胶制品有限公司	1、未按规定制定危险废物管理计划,未向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 2、未制定突发环境事件应急预案; 3、未经环评审批,擅自增加6台圆盘注塑机; 4、4台粉碎机未按照环评要求安装除尘装置。
25	广东省	揭阳市	普宁市	广东秋盛资源股份有限公司	未经环评审批,擅自建设年产8万吨PET废旧聚酯瓶自动清洗线项目、年产5万吨PET废旧聚酯毛片自动清洗线项目、200d/h洗瓶废水及回用技改工程;其中年产5万吨PET废旧聚酯毛片自动清洗线项目和200d/h洗瓶废水及回用技改工程未经环保竣工验收,擅自投产运行。